



Porte d'entrée repeinte

Église Saint-Roch à Boussac

Les ouvertures du clocher avant et après travaux



Fenêtre de la sacristie
Toutes les ouvertures sont étanches.



Les employés municipaux au travail avant l'arrivée du Covid ; il reste à refaire les abat-son et à y poser un grillage anti pigeons ; dommage, il a manqué une semaine pour finir le projet.

